



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate	Corsa	Peso Cilindro	Volume di lavoro	Pressione max. di lavoro	Temperatura d'esercizio
I	Ø 120	17.0	: 4	: 1000 mm	: 35.1 Kg	: 9.3 Lt.	: 180 bar	: -30°C ↔ +100°C
II	Ø 105	13.0	ACCESSORI					
III	Ø 90	9.5						
IV	Ø 75	6.6						
V								
VI								
VII			Culla	: 4	CU#EN	pag. 10.01		
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 45	SC#ESSIN	pag. 11.01		
			Supporto stamp. aperto	: Ø 45	SSA#E	pag. 12.01		
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 45	SA#EENPNIN	pag. 13.01		
			Piastra per supporto	: Ø 45	PSA#1			

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.