



Sfilate [ N ]	Diametro Effettivo [ mm ]	Spinta a 150 bar [ Ton ]	Numero sfilate	Corsa	Peso Cilindro	Volume di lavoro	Pressione max. di lavoro	Temperatura d'esercizio
I	Ø 140	23.1	: 4	: 1200 mm	: 50.2 Kg	: 15.1 Lt.	: 180 bar	: -30°C ↔ +100°C
II	Ø 120	17.0	<b>ACCESSORI</b>					
III	Ø 105	13.0						
IV	Ø 90	9.5						
V								
VI								
VII			Culla	: NON DISPONIBILE	pag. 10.01			
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 40 SC#CSSIN	pag. 11.01			
			Supporto stamp. aperto	: Ø 40 SSA#C	pag. 12.01			
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 40 SA#EENPNIN	pag. 13.01			
			Piastra per supporto	: Ø 40 PSA#1				

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.